




Gründung des linksseitigen Uferpfeilers. Eisenarmierung eines Kaissons in Montierung. Im Hintergrund das alte Widerlager.