

Die Waschkerze.

Es giebt zweyerley Kerzen von Kerzen: die einen werden gezogene, und die anderen gegossene genennen.

Der Talk oder Unschlacht, aus welchem die Kerzen gemacht werden, besteht gemeinlich aus Rinder-, und Schöpftalle. In jenen Ländern, in welchen nicht viel von dergleichen Vieh zu finden ist, braucht man Fette von verschiedenen anderen Thieren.

Man kann aus bloßen Rindertalk sehr weiße Kerzen machen, aber sie sind schmieriger, brennen nicht so lange, und leuchten nicht so gut, als diejenigen, worunter man viel Schöpftalk nimmt. Allein die Kerzen, die von nichts als von Schöpftalk gemacht werden, sind im Winter, weil die Kälte den Talk härtet, dem Beobachter sehr unterworfen.

Wenn der Rindertalk zu schmierig, oder zu weich ist, so verbessert man ihn dadurch, daß man etwas mehr von Schöpftalk hinzusetzt.

Die Kerzen von der ersten Gattung werden auf folgende Art verfertigt. Wenn die Talkgrube mit geschmalen und genügend heißen Unsicht angesäuert ist, so nimmt der Seifensteuer auf einmal zehn, oder zwölf Spieße auf welchen die Dachte gleich weit von einander fordnet sind; und indem er diese Handvoll Spieße ergreift, so schüttelt er sie ein wenig, damit sich die Dachte von einander absändern, und taucht sie mit Gewalt in den Talk, und damit sie leichter hinein geben, giebt er ihnen eine zirkelmäßige Bewegung.

Wenn das Waschlicht in die Dachte genugsam eingedrungen ist, so ziehet sie der Arbeitier heraus, und

Candela sebacee.

Duo sunt candelarum genera: alias immersio-ne, alias infusione parantur.

Sebum, quo ad eas parandas utimur, communiter constat ex bovin vel ovium pinguedine. In iis vero regionibus, in quibus hujusmodi animalia in copia non suppetunt, aliorum pinguedo animalium pri-ori subrogatur.

Confici quidem pos-sunt candela ex solo bovino sebo, eaque ad-modum candidae, verum nimis inquinans; brevi-orum tempore confu-muntur, neque flam-mam tam claram edunt quam aliae, quibus ovi-num sebum admixtum est. Quae autem ex solo ovino sebo parantur, hy-berno tempore facilime rumpuntur, quum sebum nimis frigore constricti-gitur.

Si sebum bovinum im-mundum sit aut minus consistens perficitur ad-dendo nonnihil ex ovili-pinguedine.

Quod primi generis candelas attinet, quam-primum vas, ubi calefa-tum sebum asservatur, ferme plenum est, perti-ca plures, ex quibus certis intervallis dispo-sita pendent ellychnia, manu accipiuntur, & nonnihil succuntur, ne si quae forte essent el-lychnia implicata sol-vantur, dein vero cum aliquo impetu sebo im-merguntur, utque id facilius obtineatur, ve-loci motu in circulum aguntur.

Sebo hoc modo imbun-ta ellychnia extrahit Sebator, aliquo in loco stillare, ac frigescere per-

Les Chandles de suif.

Il y a deux sortes de chandelles de suif, les unes se nomment chandelles plongées ou à la broche, les autres chandelles moulées.

Le suif dont on fait les chandelles, n'est ordinai-rement que de la graisse de boeuf & de mouton. Dans les pays où l'on manque de ces bêtes, on se sert de la graisse de plusieurs autres animaux.

L'on peut aussi faire des chandelles fort blan-ches de graisse de boeuf seule, mais elles sont plus sales, & se consument plus tôt, & n'éclairent pas si bien, que celles qui sont mêlées de graisse de mouton. Celles qui sont faites de graisse de mouton seule, sont fort sujettes à se rompre en hiver, parceque le froid condense le suif.

Si le suif, qui se fait de graisse de boeuf est trop malpropre ou trop mou, on le bonifie, en y ajoutant une plus grande quantité de graisse de mouton.

Les chandelles de la première espece, se font de la maniere suivante. Lorsquell' Abime est plein de suif bouillant, le chandelier prend dix ou douze broches, sur lesquelles les meches sont pendues en distances égales, illes secoient pour separer celles qui se seraient entremêlées, & il les plonge avec impétuosité dans le suif, & afin qu'elles y entrent plus facilement, il leur donne un mouvement circulaire.

Lorsque les meches sont suffisamment imbibées de suif, on les retire, & on les place sur

Le Candele di sevo.

Dansi due sorti di can-dele di sevo. Le une sono le soltanto attuffate nel sevo, le altre le fatte a getto.

Il sevo da cui si fan-no tali candele altro comunemente non è che il grasso di bue, o di pecora. In que' paesi, ne' quali n'è carestia di tutti bestiami s'adopera il grasso di varj altri ani-mali.

Anche dal solo grasso di bue si possono fare can-dele assai bianche, ma co-tali sono più immonde, non duran così a lungo, né danno un lume tanto chiaro, quanto quelle, le quali contengono del grasso di pecora. Le can-dele poi fatte col solo grasso di pecora si rompono facilmente d'inverno, quando il freddo fa che il sevo s'induri.

Se il sevo, che fassi dal grasso di manzo è troppo lardo, e molle si perfeziona con aggiug-nargli più di grasso di pecora.

Le candele della pri-ma specie si fanno nella seguente maniera. Quando il vaso, in cui con-tienisi il sevo bollente, è già pieno, allora il can-delajo piglia in mano dieci, o dodici pertiche, dalle quali pendono gli stropini egualmente tra sé distanti, e le scuote, seccoché se mai gli stropini si fossero aggrovigliati, si scivrano gli uni dagli altri; poi le immerge con impeto nel sevo, e perchè più facilmente entra-no, le ruota circolar-mente.

Intrisi che sieno nel se-vo a sufficienza gli stropi-ni, si cavano dal vaso, e si lasciano seccare: asciu-

stellet sie auf das Füsse-
stelle um sie abtröpfeln,
und trocknen zu lassen,
nachdem sie genugsam ge-
trocknet sind, so giebt man
ihnen die zweite Eintauchung,
und setzt sie wiederum in den nämlichen
Ort. Wie oft aber die-
se Eintauchung wiederho-
let werden müsse, kann
man nicht so leicht bestim-
men; denn nach Maasge-
bung der Wärme und Be-
schaffenheit des Salzes,
setzt sich mehr oder weniger
davon an den Kerzen an: überhaupt setzt sich
davon im Winter mehr
an, als im Sommer.

Wenn die Kerzen also
verfertigt sind, so hat man
weiter nichts zu thun, als
selbe von dem Spieß her-
abzuziehen, sie zu wägen,
und Pfund Weise einzufü-
sädeln.

Die gegossenen Kerzen
werden durch einen einzigen
Guss verfertigt: denn
weil der geschnöhlzene
Talg innwendig in einer
Form beymommen bleibt,
so kann man die zu Ver-
fertigung einer Kerze von
dieser oder jener Dicke er-
forderliche Menge Talg
auf einmal hineingießen,
dergestalt, daß nach Er-
höhung dieses Talg's das
Liecht mit seiner bestimmten
Dicke und Schwere aus seinem Model heraus
kommt.

Die Kerzenmodeln kön-
nen aus Kupfer, Blech,
Bley, oder Zinn gemachet
werden. Diejenigen, de-
ren man sich in den gro-
ßen Fabriken bedient,
und welche man für die
besten hält, bestehen aus
einer Composition von Zin-
und einigen andern Me-
tallen.

mittit. Postmodum ve-
ro nova immersione sa-
cta priori in loco iterum
collocantur: quoties au-
tem haec sit repetenda,
non facile statui potest.
Pro diversitate enim gra-
duis caloris, & qualita-
tis sebi ipsius, modo
major, modo minor se-
bi quantitas ellychnii
adhærente solet. Major
hyeme, restate plerum-
que minor est adhæsio.

Candellis hoc modo pa-
ratis nil aliud faciendum
refrat, quam eas ex perti-
cis extrahere, ponde-
rare, & singulas libras
componere.

Candelæ vero fusiles
unica infusione parin-
tur. Nam quum sebum
circa ellychnium colle-
ctum in modulo maneat;
posteaquam fuerit frige-
factum, facili negotio
candelæ ex modulis ex-
trahuntur.

Hujusmodi moduli ex
cupro, lamina, plumbo
vel stanno sunt. Qui
vero in celebrioribus
officinis adhibentur, &
optimi censentur, itan-
ni, aliorumque metal-
lorum mixtione con-
struantur.

l'établi, pour les laisser
degouter & s'essorer.
Quand elles le sont suffisamment, on les plonge
dérêches dans le suif,
& on les remet dans la
même situation. Il n'est
pas facile à déterminer
combien de fois il faut
réitérer cette immersion,
parce qu'il s'attache
plus ou moins de suif
aux meches, selon le
degré de chaleur & la
qualité du suif. Il s'y en
attache ordinairement
plus en hiver qu'en
été.

Les chandelles étant
ainsi achèvées, il n'y a
plus rien à faire, qu'à
les tirer de la broche, les
peler, & les ensiler par
livres.

Les chandelles moulées
s'achèvent en un seul
jet de moule. Car comme
le suif fond demeure
réuni dans le moule
l'on peut y verser en
une fois la quantité de
suif requise pour une
chandelle de telle ou de
telle grosseur, de forte,
qu'après que ce suif s'est
refroidi, la chandelle
sort de son moule aussi
grosse & aussi pesante
qu'elle doit être.

Les moules peuvent se
faire de cuivre, de fer-
blanc, de plomb, ou
d'étain. Ceux dont on
se sert dans les grandes
fabriques, & qui passent
pour les meilleurs, sont
faits d'une composition
d'étain & de quelques
autres métaux.

gati che s'immer-
gono un'altra volta nel
sevo, e poi di nuovo nel
fito di prima si ripor-
gono. Quante volte deb-
ba rinovarsi questa immer-
sione non è facile a deter-
minare; poiché secondo
il grado del calore, e la
qualità del sevo più o
meno di sevo s'attacca
agli stopini: come infatti
d'inverno s'appiglia
comunemente più di se-
vo allo stopino, che d'
estate.

Allestite in cotesta ma-
niera le candele, altro
non resta da fare, che
cavarle dalla pertica, pe-
farle, e infilarle a libe-
bre.

Le candele poi della
seconda specie si appre-
stano mediante un sol
getto; poichè essendo nel
modello lo stopino cir-
condato dal sevo, re-
frigerato che esso sia, la
candela si cava senza dif-
ficoltà dal modello.

Cotesti modelli posson
farsi di Rame, Latta,
Piombo ed anche di flag-
no. Quelli, che nelle
Fabbriche più rinomate
s'adoperano, e che co-
mualmente si credono
gli ottimi, formansi d'
una composizione di flag-
no e vari altri metalli.

