



RATHAUS- NACHRICHTEN

AUS DER VERWALTUNG DER STADT WIEN BEILAGE DES INSGESAMTEN WIEN

HERAUSGEGEBEN VOM GAUPRESSEAMT IN VERBINDUNG MIT DEM BÜRGERMEISTERAMT-NACHRICHTENSTELLE D. STADT WIEN

VERANTWORTLICH FÜR DEN GESAMTINHALT:

GAUHAUPTAMTSLEITER HELMUTH PETERSEN.

VERANTWORTLICHER SCHRIFTFLEITER: HANS MÜCKE. I. W. / WIEN, I. RATHAUS / RUF. B 40-500. KLAPPEN 002, 263, 069.

Für den Inhalt verantwortlich: Adolf Reichert

Folge 145

Wien, 19. Juli 1944

Wiener Hausbrunnen

=====

Bei der Instandsetzung der Wiener Hausbrunnen empfiehlt es sich, sich eines gewerbsmäßigen Brunnenmeisters zu bedienen. Falls ein solcher nicht zu beschaffen ist, was wegen der geringen Zahl der Brunnenmeister in Wien zumeist der Fall sein wird, dann ist beim "Befahren" des Brunnens Vorsicht in der Art zu üben, daß man sich zunächst davon überzeugt, ob im Brunnen nicht Stickgase vorhanden sind. Diese Untersuchung geschieht sehr einfach dadurch, daß man einen brennenden Gegenstand, zum Beispiel eine Kerze, Papier oder dergl., an einer Schnur bis an den Grund hinunterläßt. Wenn das Licht verlöscht, so ist dies ein Zeichen für das Vorhandensein von giftigen Gasen. In einem solchen Fall muß vor dem Befahren des Brunnenschachts für eine Erneuerung der Luft im Schacht vorgesorgt werden. Dies kann dadurch geschehen, daß man entweder die Stickgase mit einer Saugpumpe heraussaugt oder reine Luft mit einer Druckluftpumpe in den Brunnenschacht hineindrückt. Ist dies nicht möglich, dann ist um die Hilfe des Tiefbauamts der Gemeindeverwaltung (Abteilung G 29), 1., Neues Rathaus, 2. Stock, Tür 6, Fernruf: B 40-500, Klappe 523, anzusuchen.

Verlegung des Standesamtes Brigittenau-Leopoldstadt

=====

Das Standesamt Brigittenau-Leopoldstadt (für den 2. und 20. Bezirk) befindet sich vorübergehend in Wien IX/71, Währinger Straße 39,