

# Masterplan Gehen 21. Bezirk, Floridsdorf

## Bestandsanalyse - Karte Nr. 7 Infrastrukturelle Qualität

Karteneinhalte

### Gehsteigbreite



- < 1m
- 1m - 2m
- 2m - 3m
- > 3m

### Barrieren

- Lineare Barrieren
- Bestehende Querungsmöglichkeit

### Flächige Barrieren

- Gewerbe- und Industriegebiete, Gleisanlagen, urbane Lücken und Stadtentwicklungsgebiete



### Auftraggeber:in:

Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Wien, im Rahmen des Bezirksauftrages für den 21. Bezirk

### Verfasser:in:

tbw research GesmbH

### Bearbeitung:

Julia Simhandl BSc,  
DI Clemens Raffler

### Datenquellen:

Stadt Wien, MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung, 2022  
Stadt Wien - <https://data.wien.gv.at>, 2023  
GIP - <http://www.gip.gv.at>, 2022  
basemap.at, 2023

Stand: 11/2023



**Stadt  
Wien**

Stadtentwicklung  
und Stadtplanung

