

# Masterplan Gehen

23. Bezirk, Liesing

## Bestandsanalyse - Karte Nr. 6


Barrieren



Stadt  
Wien

Stadtentwicklung  
und Stadtplanung

tbw  
RESEARCH



Stand: 6/2024

### Karteninhalte

#### Querungen

- VLSA geregelte Querungsmöglichkeit
- Schutzweg
- fehlende Querungsmöglichkeit

#### Stark befahrene Straßen

- Lineare Barrieren
- Ketten-/Absperungen
- Unterführungen/Brücken
- Straßenbahngleise
- Mittelstreifen

#### Flächige Barrieren

- Barriere / Geschlossener Block
- Autoaffine Nutzung
- Urbane Lücke / Stadtentwicklungsgebiet
- Bezirksgrenze

### Auftraggeber:in:

Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Wien, vertreten durch DI Roman Riedel, im Rahmen des Bezirksauftrages für den 23. Bezirk

### Verfasser:in:

tbw research GesmbH

### Bearbeitung:

Julia Simhandl BSc,  
DI Clemens Raffler

### Datenquellen:

Stadt Wien - <https://data.wien.gv.at>, 2024,  
basemap.at, 2024